

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียดำบลละลมใหม่พัฒนา

ผลจากการสำรวจ ประจำปี ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ที่ประสบปัญหา											
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/ พบน้ำเสีย

- ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ
 (นายชนะพงษ์ เกตุจิ่งหรีด)
 นายช่างโยธาอาวุโส